

## 平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：098

| 序号  | 检验项目   | 检验内容         | 检验结果    | 检验人 | 检验日期        | 备注 |
|-----|--------|--------------|---------|-----|-------------|----|
| 506 | 阳朝支架安装 | 立柱安装         | 符合要求    | 刘德文 | 2024. 7. 19 |    |
|     |        | 斜梁安装         | 符合要求    |     |             |    |
|     |        | 檩条安装         | 符合要求    |     |             |    |
|     |        | 斜撑安装         | 符合要求    |     |             |    |
| 507 | 商品混凝土  | 混凝土配合比合格证明文件 | 符合要求    | 王登元 | 2024. 7. 2  |    |
|     |        | 混凝土坍落度       | 180±20  |     |             |    |
|     |        | 混凝土外观检查      | 符合要求    |     |             |    |
| 508 | 商品混凝土  | 混凝土配合比合格证明文件 | 符合要求    | 王登元 | 2024. 7. 4  |    |
|     |        | 混凝土坍落度       | 180±20  |     |             |    |
|     |        | 混凝土外观检查      | 符合要求    |     |             |    |
| 509 | 桩基     | 焊接           | 焊接牢固、可靠 | 王登元 | 2024. 7. 6  |    |
|     |        | 紧固件          | 无滑牙、堵塞  |     |             |    |
|     |        | 镀锌层          | 符合要求    |     |             |    |
|     |        | 材料规格         | 符合要求    |     |             |    |
| 510 | 桩基     | 焊接           | 焊接牢固、可靠 | 王登元 | 2024. 7. 6  |    |
|     |        | 紧固件          | 无滑牙、堵塞  |     |             |    |
|     |        | 镀锌层          | 符合要求    |     |             |    |
|     |        | 材料规格         | 符合要求    |     |             |    |
| 511 | 商品混凝土  | 混凝土配合比合格证明文件 | 符合要求    | 王登元 | 2024. 7. 7  |    |
|     |        | 混凝土坍落度       | 180±20  |     |             |    |
|     |        | 混凝土外观检查      | 符合要求    |     |             |    |
| 512 | 商品混凝土  | 混凝土配合比合格证明文件 | 符合要求    | 王登元 | 2024. 7. 12 |    |
|     |        | 混凝土坍落度       | 180±20  |     |             |    |
|     |        | 混凝土外观检查      | 符合要求    |     |             |    |
| 513 | 支架材料   | 焊接           | 焊接牢固、可靠 | 王登元 | 2024. 7. 13 |    |
|     |        | 紧固件          | 无滑牙、堵塞  |     |             |    |
|     |        | 镀锌层          | 符合要求    |     |             |    |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。