

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：099

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
514	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	王登元	2024. 7. 14	
		混凝土坍落度	180±20			
		混凝土外观检查	符合要求			
515	组件	规格及尺寸	合格	王登元	2024. 7. 16	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
516	组件	规格及尺寸	合格	王登元	2024. 7. 18	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
517	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	王登元	2024. 7. 18	
		混凝土坍落度	180±20			
		混凝土外观检查	符合要求			
518	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	王登元	2024. 7. 19	
		混凝土坍落度	180±20			
		混凝土外观检查	符合要求			
519	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	王登元	2024. 7. 20	
		混凝土坍落度	180±20			
		混凝土外观检查	符合要求			
520	支架材料	焊接	焊接牢固、可靠	王登元	2024. 7. 21	
		紧固件	无滑牙、堵塞			
		镀锌层	符合要求			
		材料规格	符合要求			
521	支架材料	焊接	焊接牢固、可靠	王登元	2024. 7. 25	
		紧固件	无滑牙、堵塞			
		镀锌层	符合要求			
		材料规格	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。