

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：100

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
522	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	王登元	2024. 7. 26	
		混凝土坍落度	180±20			
		混凝土外观检查	符合要求			
523	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	王登元	2024. 7. 28	
		混凝土坍落度	180±20			
		混凝土外观检查	符合要求			
524	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 5. 28	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
525	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 5. 31	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
526	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 6. 1	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
527	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 6. 2	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
528	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 6. 3	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
529	组件	规格及尺寸	合格	黄永革	2024. 6. 5	
		表面破损情况	合格			
		合格证明文件	合格			
530	预拌混凝土	混凝土配合比合格证明文件	合格	黄永革	2024. 6. 6	
		混凝土坍落度	合格			
		混凝土外观检查	合格			
		混凝土试块见证取样	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。