

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：102

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
539	桩基	焊接	焊接牢固、可靠	王登元	2024. 8. 2	上苏
		紧固件	无滑牙、堵塞			
		镀锌层	符合要求			
		材料规格	符合要求			
540	桩基	焊接	焊接牢固、可靠	王登元	2024. 8. 6	上苏
		紧固件	无滑牙、堵塞			
		镀锌层	符合要求			
		材料规格	符合要求			
541	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	王登元	2024. 8. 6	上苏
		混凝土坍落度	170mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
542	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	王登元	2024. 8. 10	上苏
		混凝土坍落度	170mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
543	钢材	外观质量	合格	王登元	2024. 8. 15	上苏
		直径	合格			
544	钢材	外观质量	合格	王登元	2024. 8. 19	上苏
		直径	合格			
545	电缆桥架	材料规格尺寸	合格	王孝金	2024. 8. 10	西沟
		合格证及出厂合格证明文件	合格			
		外观检查	合格			
		镀锌层厚度	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。