

见证取样统计表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: JZQY-03

序号	见证取样			报告编号	取样日期	备注
	见证项目	见证人员	取样人员			
1	综合楼混凝土立方体抗压强度	戚平	周蕾	LSJCKY-201800001	2018.01.03	合格
2	综合楼烧结空心砖	戚平	周蕾	LSJC BR-201800005	2018.01.10	合格
3	综合楼烧结普通砖	戚平	周蕾	LSJC BR-201800006	2018.01.10	合格
4	综合楼混凝土立方体抗压强度	戚平	周蕾	LSJCKY-021800175	2018.01.09	合格
5	综合楼电线电缆	戚平	周蕾	LSJC DL-201800006	2018.01.09	合格
6	综合楼钢筋原材料学性能	戚平	周蕾	LSJC GL-201800074	2018.01.16	合格
7	综合楼钢筋原材料学性能	戚平	周蕾	LSJC GL-201800076	2018.01.16	合格
8	综合楼钢筋原材料学性能	戚平	周蕾	LSJC GL-201800077	2018.01.16	合格
9	综合楼钢筋原材料学性能	戚平	周蕾	LSJC GL-201800078	2018.01.16	合格
10	综合楼钢筋原材料学性能	戚平	周蕾	LSJC GL-201800079	2018.01.16	合格

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

