

见证取样统计表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：JZL4-001

序号	见证取样			报告编号	取样日期	备注
	见证项目	见证人员	取样人员			
	钢筋原材 HPB300 6mm	戚平	刘胜	GJA2016-112023	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HPB300 8mm	戚平	刘胜	GJA2016-112023	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 8mm	戚平	刘胜	GJA2016-112023	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HPB300 10mm	戚平	刘胜	GJA2016-112023	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 10mm	戚平	刘胜	GJA2016-112022	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 12mm	戚平	刘胜	GJA2016-112022	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 14mm	戚平	刘胜	GJA2016-112022	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 16mm	戚平	刘胜	GJA2016-112022	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 18mm	戚平	刘胜	GJA2016-112021	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 20mm	戚平	刘胜	GJA2016-112021	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 22mm	戚平	刘胜	GJA2016-112021	2016. 11. 20	
	钢筋原材 HRB400E 25mm	戚平	刘胜	GJA2016-112021	2016. 11. 20	
	钢筋电渣压力焊试焊 HRB400E 20mm、22mm	戚平	刘胜	GJC2016-120099	2016. 12. 25	
	钢筋电渣压力焊 HRB400E 20mm、22mm	戚平	刘胜	GJC2017-010119	2017. 01. 08	
	钢筋电渣压力焊 HRB400E 20mm、	戚平	刘胜	GJC2016-120101	2016. 12. 28	