




资料异常上传情况说明

项目名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

不能上传资料名称	见证取样统计表
不能上传原因说明： 至本公司监理人员进场后，现场施工单位未进行送检 填表人： 	
监理项目部确认  监理项目部（章）： 项目负责人：  日期：2017年10月25日	