

见证取样跟踪记录

(监理[2019]见证 01 号)

合同名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

合同编号: ZHTP-1811074

单位工程名称及编号		土建工程											
承包人		常州天合智慧能源工程有限公司											
序号	检测项目	对应单元工程编号	取样部位		代表数量	组数	取样人	送样人	送样时间	检测机构	检测结果	检测报告编号	跟踪(见证)监理人员
			桩号	高程									
1	Φ12mm 钢筋		1	1	1组	1	宋仁仁	宋仁仁	2019.5.18	合格	合格	161501060798	成子
2	Φ3mm 钢筋		1	1	1组	1	宋仁仁	宋仁仁	2019.5.18	合格	合格	107190300603	成子
3	Φ24mm 螺纹钢		1	1	1组	1	宋仁仁	宋仁仁	2019.5.18	合格	合格	270190300707	成子
4	Φ24mm 螺纹钢		1	1	1组	1	宋仁仁	宋仁仁	2019.5.13	合格	合格	107190504578	成子
5	同上		1	1	1组	1	宋仁仁	宋仁仁	2019.5.13	合格	合格	107190504579	成子
6	同上		1	1	1组	1	宋仁仁	宋仁仁	2019.5.13	合格	合格	107190504580	成子
7	同上		1	1	1组	1	宋仁仁	宋仁仁	2019.5.13	合格	合格	107190504581	成子
8	同上		1	1	1组	1	宋仁仁	宋仁仁	2019.5.13	合格	合格	107190504582	成子
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

说明: 本表按月装订成册。

