

钢筋进场验收及见证取样送检台帐

序号	拟用部位	规格 型号	数量 (重量)	炉批号	钢筋来源		进场日期	见证取样 日期	复试报告编号	是否合格	监理单位 验收人	施工单位 验收人
					生产厂家	供应商						
1	升压站	Ø10 盘圆	/	29306147	/	/	2019.07. 24	2019.07. 24	20191990100300 002	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
2	升压站	Ø12* 9	3	29106291	/	/	2019.07. 24	2019.07. 24	20191990100300 003	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
3	升压站	Ø14* 9	2.94 7	29305560	/	/	2019.07. 24	2019.07. 24	20191990100300 004	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
4	升压站	Ø16* 9	4	29303239	/	/	2019.07 .24	2019.07 .24	2019199010030 0005	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
5	升压站	Ø18* 9	2.98 8	29107174	/	/	2019.07 .24	2019.07 .24	2019199010030 0006	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
6	升压站	Ø20* 9	2.92 9	29206533	/	/	2019.07 .24	2019.07 .24	2019199010030 0007	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
7	升压站	Ø25* 9	5.96	29305228	/	/	2019.07 .24	2019.07 .24	2019199010030 0008	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
8	升压站	Ø18* 9	2.98 8	29107862	/	/	2019.08 .10	2019.08. 10	2019199010030 0019	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
9	升压站	Ø20* 9	2.97 9	29107628	/	/	2019.08 .10	2019.08. 10	2019199010030 0020	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
10	升压站	Ø25* 9	2.89 8	29207742	/	/	2019.08 .10	2019.08. 10	2019199010030 0021	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成

钢筋进场验收及见证取样送检台帐

序号	拟用部位	规格型号	数量 (吨数)	炉批号	钢筋来源		进场日期	见证取样日期	复试报告编号	是否合格	监理单位 验收人	施工单位 验收人
					生产厂家	供应商						
11	升压站	08 盘圆	2.117	29207163	/	/	2019.08.10	2019.08.10	20191990100300016	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
12	升压站	012*9	3.1	29107373	/	/	2019.08.10	2019.08.10	20191990100300017	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
13	升压站	016*9	2.986	29306366	/	/	2019.08.10	2019.08.10	20191990100300018	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
14	升压站	010 盘圆	6.969	28312545	/	/	2019.08.25	2019.08.25	20191990100300034	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
15	升压站	08 盘圆	4.666	29105261	/	/	2019.08.25	2019.08.25	20191990100300035	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
16	升压站	08 盘圆	2.333	29105257	/	/	2019.08.25	2019.08.25	20191990100300036	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
17	升压站	018*9	2.988	29202455	/	/	2019.08.25	2019.08.25	20191990100300030	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
18	升压站	018*9	2.988	29202456	/	/	2019.08.25	2019.08.25	20191990100300031	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
19	升压站	016*9	3.9	29108440	/	/	2019.08.25	2019.08.25	20191990100300032	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
20	升压站	014*9	2.94	29207052	/	/	2019.08.25	2019.08.25	20191990100300033	☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成

钢筋进场验收及见证取样送检台帐

序号	拟用部位	规格 型号	数量 (重量)	炉批号	钢筋来源		进场日期	见证取样 日期	复试报告编号	是否合格	监理单位 验收人	施工单位 验收人
					生产厂家	供应商						
21	升压站	Ø16* 9	32.8 46	2324	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0034	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
22	升压站	Ø22* 9	2.95	2516	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0045	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
23	升压站	Ø22* 9	5.9	2513	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0046	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
24	升压站	Ø22* 9	5.9	29108453	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0047	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
25	升压站	Ø22* 9	50.1 5	29208067	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0048	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
26	升压站	Ø22* 9	8.85	29308233	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0050	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
27	升压站	Ø22* 9	11.8	29207973	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0051	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
28	升压站	Ø22* 9	2.95	29208073	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0063	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
29	升压站	Ø22* 9	2.95	29207973	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0052	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成
30	升压站	Ø16* 9	32.8 46	2324	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0034	☑是 □否 □退场	史连瑞	罗成

钢筋进场验收及见证取样送检台帐

序号	拟用部位	规格 型号	数量 (吨)	炉批号	钢筋来源		进场日期	见证取样 日期	复试报告编号	是否合格	监理单位 验收人	施工单位 验收人
					生产厂家	供应商						
41	升压站	Ø25* 9	23.8 4	29207657	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0043	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
42	升压站	Ø25* 9	23.8 4	2032	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0044	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
43	升压站	Ø32* 9	32.4 83	29207331	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0036	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
44	升压站	Ø32* 9	14.7 65	2109	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0035	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
45	升压站	Ø20* 9	35.7 48	29108370	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0037	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
46	升压站	Ø20* 9	11.9 16	29308093	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0038	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
47	升压站	Ø20* 9	2.97 9	29308094	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0039	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
48	升压站	Ø20* 9	23.8 32	29308090	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0040	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
49	升压站	Ø25* 9	5.95 8	29308097	/	/	2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0041	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
50	升压站	Ø25* 9	14.8 95	29308091			2019.09 .25	2019.09 .25	2019199010030 0042	☒ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成

钢筋连接接头见证取样送检台帐

序号	部位	规格型号	代表批量	焊接 (连接) 方式	见证取样日期	复试报告编号	是否合格	见证人	施工单位取 (陪送) 样人
1	升压站生活楼框架柱	Ø18*9	216 根	钢筋焊接	2019. 07. 3 0	201919901005 00001	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
2	升压站 SVG 室框架柱	Ø20*9	80 根	钢筋焊接	2019. 07. 3 0	201919901005 00002	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
3	综合配电楼框架柱	Ø20*9	120 根	钢筋焊接	2019. 09. 0 1	201919901005 00004	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
4	综合配电楼框架柱	Ø18*9	168 根	钢筋焊接	2019. 09. 0 1	201919901005 00003	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
5	综合配电楼	Ø20*9	120 根	钢筋焊接	2019. 09. 25	201919901005 00011	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
6	SVG 室	Ø20*9	80 根	钢筋焊接	2019. 09. 25	201919901005 00012	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
7							☐ 是 ☐ 否		
8							☐ 是 ☐ 否		
9							☐ 是 ☐ 否		
10							☐ 是 ☐ 否		
11							☐ 是 ☐ 否		
12							☐ 是 ☐ 否		

混凝土试件见证取样送检台帐

序号	部位	混凝土强度 (类型)	代表批量	养护方式	见证取样 日期	复试报告编号	是否合格	见证人	施工单位取 (陪送)样人
1	生活楼基础砌石换填	M7.5	/	☐ 标 ☐ 同	2019.06.27	20191990190100001	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
2	生活楼基础垫层	C15	/	☐ 标 ☐ 同	2019.07.16	20191990100900018	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
3	事故油池砌石换填	M7.5	/	☐ 标 ☐ 同	2019.07.18	20191990190100002	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
4	生活楼基础	C30	/	☐ 标 ☐ 同	2019.07.25	20191990100900034	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
5	生活楼地梁浇筑	C30	/	☐ 标 ☐ 同	2019.08.07	20191990100900038	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
6	避雷针基础换填	C15	/	☐ 标 ☐ 同	2019.08.11	20191990100900043	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
7	SVG 基础换填	C15	/	☐ 标 ☐ 同	2019.08.11	20191990100900044	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
8	SVG 室基础毛石混凝土换填	C15	/	☐ 标 ☐ 同	2019.08.12		☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
9	SVG 基础浇筑	C30	/	☐ 标 ☐ 同	2019.08.12	20191990100900045	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成
10	SVG 室基础地梁	C30	/	☐ 标 ☐ 同	2019.08.14	20191990100900046	☒ 是 ☐ 否	史连瑞	罗成

钢筋进场验收及见证取样送检台帐

序号	拟用部位	规格型号	数量 (重量)	炉批号	钢筋来源		进场日期	见证取样日期	复试报告编号	是否合格	监理单位 验收人	施工单位 验收人
					生产厂家	供应商						
51	风机位	Ø20* 9	23.8 4	29207657	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
52	风机位	Ø20* 9	23.8 4	2032	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
53	风机位	Ø20* 9	32.4 83	29207331	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
54	风机位	Ø20* 9	14.7 65	2109	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
55	风机位	Ø20* 9	35.7 48	29108370	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
56	风机位	Ø20* 9	11.9 16	29308093	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
57	风机位	Ø20* 9	2.97 9	29308094	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
58	风机位	Ø20* 9	23.8 32	29308090	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
59	风机位	Ø20* 9	5.95 8	29308097	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成
60	风机位	Ø20* 9	14.8 95	29308091	/	/	2019.10 .31	2019.10 .31		☐ 是 ☐ 否 ☐ 退场	史连瑞	罗成