



工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）
监理见证取样台账



监理见证取样台账

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

施工单位：四川浩能新能源有限公司

序号	送检项目	材质规格	取样时间	代表量	使用部位	委托单编号	报告单编号	检测结果	专业监理工程师
1	混凝土	C30	20210618	14m³	48#、49#箱变基础	(TKYYP) 2021-2933	08368AMA08-21029 33	合格	
2	混凝土	C30	20210629	21m³	44#-46#箱变基础	(TKYYP) 2021-2933	08368AMA08-21029 33	合格	
3	钢筋	Φ12	20210609	9T	48#、49#、44#-46#箱变 基础	QZCTC LY 02C/01	06139AMA13-21021 36	合格	
4	钢筋	Φ14	20210609	2T	48#、49#、44#-46#箱变 基础	QZCTC LY 02C/01	06139AMA13-21021 37	合格	
5	钢筋	Φ16	20210609	1T	48#、49#、44#-46#箱变 基础	QZCTC LY 02C/01	06139AMA13-21021 8	合格	
6	混凝土	C30	20210812	21m³	32#、33#、36#	(TKYYP) 2021-3046	08368AMA08-21030 46	合格	
7	混凝土	C30	20210807	14m³	39#、40#	(TKYYP) 2021-3046	08368AMA08-21030 46	合格	
8	混凝土	C30	20210813	14m³	35#、38#	(TKYYP) 2021-3046	08368AMA08-21030 46	合格	
9	混凝土	C30	20210820	14m³	34#、37#	(TKYYP) 2021-3046	08368AMA08-21030 46	合格	
10	钢筋	Φ12	20210730	9T	32#-40#变基础	(GJLXYP) 20210385	08368AMA13-21003 85	合格	
11	钢筋	Φ14	20210730	9T	32#-40#变基础	(GJLXYP) 20210384	08368AMA13-21003 84	合格	



正衡监理

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd

12	钢筋	Φ16	20210730	9T	32#-40#变基础	(GJLXYP) 20210383	08368AMA13-21003 83	合格	
----	----	-----	----------	----	------------	----------------------	------------------------	----	--



监理见证取样台账

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

施工单位：广西嘉能电力建设有限公司

序号	送检项目	材质规格	取样时间	代表量	使用部位	委托单编号	报告单编号	检测结果	专业监理工程师
1	钢筋	Φ12	20210709	0.440t	设备基础	2021-0527	08322AMA13-201325	合格	徐存辉
2	钢筋	Φ8	20210709	0.03397t	设备基础	2021-0527	08322AMA13-201326	合格	徐存辉
3	钢筋	Φ14	2021.07.30		设备基础	2021-0619	08322AMA13-2101544 *	合格	徐存辉
4	钢筋	Φ16	2021.07.30		设备基础	2021-0619	08322AMA13-2101545 *	合格	徐存辉
5	钢筋	Φ18	2021.07.30		设备基础	2021-0618	08322AMA13-2101543 *	合格	徐存辉
6	钢筋	Φ20	2021.07.30		设备基础	2021-0620			徐存辉
7	混凝土	C25	2021.07.04	6m³	设备基础垫层	2021-04215	08322AMA08-2107930 *	合格	徐存辉
8	混凝土	C30	2021.08.26	4.5m³	设备基础	2021-04233	08322AMA08-2109816	合格	徐存辉
9	混凝土	C45	2021.07.04	6m³	设备基础	2021-04215	08322AMA08-2107931 *	合格	徐存辉
10	混凝土	C50	2021.07.04	5m³	SVG 基础	2021-04226	08322AMA08-2108980 *	合格	徐存辉