

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称： 杭锦后旗（30MWP+20MWP）设施农业与光伏发电一体化项目

工程项目	杭锦后旗（30MWP+20MWP）设施农业与光伏发电一体化项目		开箱日期	2014.12.4		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	组件		合同数量	1		
型号规格	多晶太阳能电池组件 255W		到货数量	21600		
制造厂商	常州亿晶光电科技有限公司		总箱（件）数	15箱		
厂商国别	中国		到货时间	2014.12.2/3/4		
唛头号			存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：无				
外观检查	完好					
铭牌核对	与设计相符					
型号核对	与设计相符					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	√有 □无 □不需要	15	崔建海	2014.12.2/3/4	√齐全 □不齐全	
原产地证书	□有 √无 □不需要				□齐全 □不齐全	
装箱清单	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.2/3/4	√齐全 □不齐全	
出厂试验报告	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.2/3/4	√齐全 □不齐全	
安装使用说明书	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.2/3/4	√齐全 □不齐全	
安装图纸及资料	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.2/3/4	√齐全 □不齐全	
备品备件	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.2/3/4	√齐全 □不齐全	
开箱检查结论： 外观无损伤、资料、设备齐全 开箱负责人（签字）：高超 日期 2014.12.4						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 高超、康付友 岳鹏飞						

注 本表一式__三__份，由开箱负责人填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：杭锦后旗（30MWP+20MWP）设施农业与光伏发电一体化项目

工程项目	杭锦后旗（30MWP+20MWP）设施农业与光伏发电一体化项目	开箱日期	2014.12.8		
产品来源	甲供	合同号			
产品名称	组件	合同数量	1		
型号规格	多晶太阳能电池组件 255W	到货数量	8640		
制造厂商	常州亿晶光电科技有限公司	总箱（件）数	6箱		
厂商国别	中国	到货时间	2014.12.5/6/7/8		
唛头号		存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与设计相符				
型号核对	与设计相符				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	√有 □无 □不需要	6	崔建海	2014.12.5/6/7/8	√齐全 □不齐全
原产地证书	□有 √无 □不需要				□齐全 □不齐全
装箱清单	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.5/6/7/8	√齐全 □不齐全
出厂试验报告	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.5/6/7/8	√齐全 □不齐全
安装使用说明书	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.5/6/7/8	√齐全 □不齐全
安装图纸及资料	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.5/6/7/8	√齐全 □不齐全
备品备件	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.5/6/7/8	√齐全 □不齐全
开箱检查结论：外观完好、资料、设备齐全 开箱负责人（签字）：高超 日期					
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期					
参加开箱单位及人员签字： 高超、康付友 岳鹏飞					

注 本表一式__三__份，由开箱负责人填报，业主项目部、监理项目部各__一__份，施工项目部存__一__份

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称： 杭锦后旗（30MWP+20MWP）设施农业与光伏发电一体化项目

工程项目	杭锦后旗（30MWP+20MWP）设施农业与光伏发电一体化项目		开箱日期	2014.12.18		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	组件		合同数量	1		
型号规格	多晶太阳能电池组件 255W		到货数量	5760		
制造厂商	常州亿晶光电科技有限公司		总箱（件）数	4箱		
厂商国别	中国		到货时间	2014.12.13/17/18		
唛头号			存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：无				
外观检查	完好					
铭牌核对	与设计相符					
型号核对	与设计相符					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	√有 □无 □不需要	4	崔建海	2014.12.13/17/18	√齐全 □不齐全	
原产地证书	□有 √无 □不需要				□齐全 □不齐全	
装箱清单	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.13/17/18	√齐全 □不齐全	
出厂试验报告	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.13/17/18	√齐全 □不齐全	
安装使用说明书	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.13/17/18	√齐全 □不齐全	
安装图纸及资料	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.13/17/18	√齐全 □不齐全	
备品备件	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.13/17/18	√齐全 □不齐全	
开箱检查结论： 外观完好、资料、设备齐全 开箱负责人（签字）：高超 日期 2014.12.18						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 高超、康付友 岳鹏飞						

注 本表一式__三__份，由开箱负责人填报，业主项目部、监理项目部各__二__份，施工项目部存__二__份

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：杭锦后旗（30MWP+20MWP）设施农业与光伏发电一体化项目

工程项目	杭锦后旗（30MWP+20MWP）设施农业与光伏发电一体化项目		开箱日期	2014.12.25	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	组件		合同数量	1	
型号规格	多晶太阳能电池组件 255W		到货数量	20160	
制造厂商	常州亿晶光电科技有限公司		总箱（件）数		
厂商国别	中国		到货时间	2014.12.22/23/24/25	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与设计相符				
型号核对	与设计相符				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	√有 □无 □不需要	14	崔建海	2014.12.22/23/24/25	√齐全 □不齐全
原产地证书	□有 √无 □不需要			2014.12.22/23/24/25	□齐全 □不齐全
装箱清单	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.22/23/24/25	√齐全 □不齐全
出厂试验报告	√有 □无 □不需要	1	崔建海		√齐全 □不齐全
安装使用说明书	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.22/23/24/25	√齐全 □不齐全
安装图纸及资料	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.22/23/24/25	√齐全 □不齐全
备品备件	√有 □无 □不需要	1	崔建海	2014.12.22/23/24/25	√齐全 □不齐全
开箱检查结论：外观完好、资料设备齐全 开箱负责人（签字）：高超 日期 2014.12.25					
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期					
参加开箱单位及人员签字 高超、康付友 长鹏飞					

注 本表一式__三__份，由开箱负责人填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份