





主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称： 天湖能源孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电工程

工程项目	35kv 箱式变压器、逆变器开箱验收		开箱日期	2016.12.28	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	35kv 箱式变压器、逆变器		合同数量	/	
型号规格	ZGS11-1000/35 ZGSF11-1000KVA		到货数量	12	
制造厂商	江苏大全箱变科技有限公司		总箱（件）数	12	
厂商国别	中国		到货时间	2016.12.28	
唛头号			存放地点	项目部旁设备材料堆放场	
检查内容			检 查 结 果		
外包装	无损坏	缺件登记： 			
外观检查	无损坏				
铭牌核对	无误				
型号核对	无误				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要			2016.12.28	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：  开箱负责人（签字）：  日期 2016.12.28					
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期					
参加开箱单位及人员签字：   					

注 本表一式____份，由开箱负责人填报，业主项目部，监理项目部各____份，施工项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建