

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: LHJH-GSGC-GFQ-003

工程名称	隆化县唐三营镇石片村 20MW 农光互补光伏发电项目		开箱日期	2017.04.25	
产品来源	采购		合同号	HB-LHGF-SB-005	
产品名称	箱式逆变器房/逆变器		合同数量	20/40 台	
型号规格	GSL1000C/GSL0500		到货数量	20/40 台	
制造厂商	深圳科士达新能源有限公司		总箱(件)数	20 件	
厂商国别	中国		到货时间	2017.04.19-2017.05.16	
唛头号			存放地点	光伏一区、光伏二区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	相符				
型号核对	相符				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	60	于鸿斐	2017.06.15	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	20	于鸿斐	2017.06.15	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	60	于鸿斐	2017.06.15	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	60	于鸿斐	2017.06.15	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	于鸿斐	2017.06.15	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 未将合格证附在设备后面。 开箱负责人(签字): 于鸿斐 日期: 2017.9.25					
处理意见: 要求总包提供“三证”原件。 开箱负责人(签字): 于鸿斐 日期: 2017.9.25					
参加开箱单位及人员签字: 于鸿斐, 王金, 罗晓航, 祁艳生 2017.5.16 隆化县光伏项目部					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。

注: 此文件于2017.9.24日收到。