

进场材料检查记录

编号: ZHJL-001

工程名称	通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目	
材料来源	乙供	
材料名称	管桩	
生产厂家	建丰管桩集团有限公司	
使用部位	光伏支架基础	
材料型号/规格	PHC A300x100x9m	
检查内容	检查结果	结论
外包装	☐ 良好 ☐ 损坏	
外观检查	☒ 良好 ☐ 损伤	合格
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无	合格
检测/试验报告	☒ 有 ☐ 无	合格
供货清单	☒ 有 ☐ 无	合格
备品备件	☐ 有 ☐ 无	
材质检查	☐ 合格 ☐ 不合格	
镀锌层检测	☐ 合格 ☐ 不合格	
缺件记录		
处理意见:		
检查人: 王立杰 王洪光	检查日期: 2016年10月14日	

注:本表由监理人员填写, 交由监理项目部存档。