

进场材料检查记录

编号: ZHJL-004

工程名称	通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目	
材料来源	乙供	
材料名称	管桩	
生产厂家	建华管桩集团有限公司	
使用部位	光伏支架基础	
材料型号/规格	300x70x10m, 300x70x11m	
检查内容	检查结果	结 论
外包装	☐ 良好 ☐ 损坏	
外观检查	☒ 良好 ☐ 损伤	合格
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无	合格
检测/试验报告	☒ 有 ☐ 无	合格
供货清单	☒ 有 ☐ 无	合格
备品备件	☐ 有 ☐ 无	
材质检查	☐ 合格 ☐ 不合格	
镀锌层检测	☐ 合格 ☐ 不合格	
缺件记录	/	
处理意见:		
/		
检查人: 葛永海, 葛金章	检查日期: 2016 年 11月 30 日	

注: 本表由监理人员填写, 交由监理项目部存档。