

# 进场材料检查记录

编号: ZHJL-012

|          |                                                                     |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 工程名称     | 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目(通威 40MWp 渔光一体项目 35Kv 送电线路)                   |     |
| 材料来源     | 乙供                                                                  |     |
| 材料名称     | 钢材                                                                  |     |
| 生产厂家     | 江苏沙钢集团有限公司                                                          |     |
| 使用部位     | 桩基基础                                                                |     |
| 材料型号/规格  | Q10 Q12 Q14 Q16                                                     |     |
| 检查内容     | 检查结果                                                                | 结 论 |
| 外包装      | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 损坏  | 合格  |
| 外观检查     | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 损伤  | 合格  |
| 质保书或合格证  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无    | 合格  |
| 检测/试验报告  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无    | 合格  |
| 供货清单     | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无    | 合格  |
| 备品备件     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无    |     |
| 材质检查     | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | 合格  |
| 镀锌层检测    | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | 合格  |
| 缺件记录     |                                                                     |     |
| 处理意见:    |                                                                     |     |
| 检查人: 焦春连 | 检查日期: 2017年3月9日                                                     |     |

注:本表由监理人员填写, 交由监理项目部存档。