

主要设备开箱检查记录表

工程名称	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目				
产品名称	汇流箱	开箱日期	2016年11月14日		
型号规格	PVB-16/PVB-12	订购数量	/		
制造厂商	/	到货数量	224		
到货时间	2016年11月14日	存放地点	现场仓库		
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记: 无缺件.			
外观检查	无损伤				
铭牌核对	/				
型号核对	完好				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	狄洪兴	2016.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	狄洪兴	2016.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	狄洪兴	2016.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	狄洪兴	2016.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	狄洪兴	2016.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	狄洪兴	2016.11.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外包装无损伤 开箱负责人(签字) 狄洪兴 日期: 2016.11.16					
监理部意见: 外包装无损伤, 同意开箱 开箱负责人(签字) 朱号云 日期: 2016.11.14					
参加开箱人员签字: 朱号云, 狄洪兴					