

# 主要设备开箱检查记录表

|                                                         |                                                                                               |                  |             |           |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                    | 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目                                                       |                  |             |           |                                                                     |
| 产品名称                                                    | 电能质量监测屏                                                                                       | 开箱日期             | 2016年12月05日 |           |                                                                     |
| 型号规格                                                    | /                                                                                             | 订购数量             | /           |           |                                                                     |
| 制造厂商                                                    | /                                                                                             | 到货数量             | 1           |           |                                                                     |
| 到货时间                                                    | 2016年12月05日                                                                                   | 存放地点             | 现场          |           |                                                                     |
| 检查内容                                                    | 检查结果                                                                                          |                  |             |           |                                                                     |
| 外包装                                                     | 完好                                                                                            | 缺件登记:<br><br>无缺件 |             |           |                                                                     |
| 外观检查                                                    | 无损伤                                                                                           |                  |             |           |                                                                     |
| 铭牌核对                                                    | /                                                                                             |                  |             |           |                                                                     |
| 型号核对                                                    | 完好                                                                                            |                  |             |           |                                                                     |
| 文件资料名称                                                  | 检查结果                                                                                          | 份数               | 接收人         | 日期        | 结论                                                                  |
| 质保书或合格证                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | 1                | 狄洪兴         | 2016.12.5 | <input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 原产地证书                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | 1                | 狄洪兴         | 2016.12.5 | <input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 装箱清单                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | 1                | 狄洪兴         | 2016.12.5 | <input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 出厂试验报告                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | 1                | 狄洪兴         | 2016.12.5 | <input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 安装使用说明书                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | 1                | 狄洪兴         | 2016.12.5 | <input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 安装图纸及资料                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要 | 1                | 狄洪兴         | 2016.12.5 | <input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 |
| 开箱检查结论:<br>外包装无破损<br>开箱负责人(签字): 狄洪兴 日期: 2016.12.5       |                                                                                               |                  |             |           |                                                                     |
| 监理部意见:<br>外包装无损伤,同意开箱.<br>开箱负责人(签字): 朱号兵 日期: 2016.12.05 |                                                                                               |                  |             |           |                                                                     |
| 参加开箱人员签字:<br>朱号兵 狄洪兴                                    |                                                                                               |                  |             |           |                                                                     |