

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 001

工程名称	泰州东叶光伏科技有限公司3.8MW分布式光伏项目		开箱日期	2017.3.1	
产品来源	华为技术有限公司		合同号	0008461701/20R	
产品名称	组串式逆变器		合同数量	77台	
型号规格	SKN2000-50KTL-C1		到货数量	77台	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	1箱	
厂商国别	中国		到货时间	2017.2.16	
唛头号			存放地点	东叶光伏厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李志平		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	李志平		☐ 齐全 ☒ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李志平		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李志平		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	李志平		☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李志平		☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	0	李志平		☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: 组串式逆变器, 外包装良好. 个别随机文件不全. 外观情况良好. 满足设计要求.					
			开箱负责人(签字): 张昭武	日期: 2017.3.1	
处理意见: 尽快将不全的随机文件补齐					
			开箱负责人(签字): 张昭武	日期: 2017.3.1	
参加开箱单位及人员签字: 李志平 熊传辉					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。