

设备开箱检查记录

编号: ZHJL-007

工程名称	西昌市西溪乡兴国寺水库 20mwp 渔 光一体光伏发电项目	建设单位	西昌通威新能源有限公司
设备名称	光伏组件	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
装箱单号	/	施工单位	四川锦龙电力建设有限公司
型号、规格	275W	供货商	常州亚玛顿股份有限公司

设备检查	检查内容: 1. 包装 木托, 纸箱 2. 设备外观 无破损 3. 设备零部件及配件 / 4. 其他 /
------	---

技术文件检查	检查内容: 1. 装箱单 一份 2. 合格证 一份 3. 说明书 一份 4. 设备图 / 5. 其他 /
--------	--

存在问题及处理意见	1、光伏 8 区组件箱开箱后发现 2 块组件损坏。 3、已协调供货商现场处理。 4、厂家派人到现场对损坏的外包装组件箱和损坏的组件进行了拍照留底。
-----------	---

施工单位 代 表: 李 帅 2018 年 6 月 16 日	监理单位 代 表: 刘 林 均 2018 年 6 月 16 日
-------------------------------------	---------------------------------------