

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5--001

工程名称	内乡县乍曲乡 100 兆瓦光伏电站项目		开箱日期	2017、1、14	
产品来源	乙供		合同号	LJR-HT-20160812-1207	
产品名称	光伏组件		合同数量	1.5W	
型号规格	HR-270P-18/Bb		到货数量	1.5MW	
制造厂商	海润光伏科技股份有限公司		总箱(件)数	180 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2017、1、13	
唛头号	Hareonsolar		存放地点	光伏区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高玉喜	2017.1.14	√齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高玉喜	2017.1.14	√齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨志晨	2017.1.14	√齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	杨志晨	2017.1.14	√齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高玉喜	2017.1.14	√齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	√有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	高玉喜	2017.1.14	√齐全 ☐ 不齐全
备品备件	√有 ☐ 无 ☐ 不需要		杨志晨	2017.1.14	√齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外包装完好,资料及备品备件齐全,型号及技术参数符合设计要求 开箱负责人(签字) 赵占良 日期:2017.1.14					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 赵占良, 高玉喜, 杨志晨, 刘小平					