

光伏组件专用开箱验收单

表码: QP11-03

流水号:

项目名称: 安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

项目编号	GF226/227	物资名称	组件
合同号		规格型号	270W
供货单位	晶澳太阳能科技有限公司	批次	10MW
专业	光伏	箱号	
验收日期	2017年05月07日	开箱地点	现场仓库
验收项目	验收依据	1. 合同及技术协议 (✓) 2. 厂家送货清单 () 3. 设备包装清单 ()	
	包装情况	1. 完好 (✓) 2. 破损 () 木箱 () 铁箱 () 纸箱 (✓) 裸装 () 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()	
	开箱资料	齐全 (✓) 不全 () 已移交 () 未移交 () 装箱单 () 合格证 (✓) 说明书 () 质量证明 (✓) 技术图纸 () 其它 ()	
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 外观完好	
	技术规范	功率: 270W. 尺寸规格是否满足技术协议和安装需要: 是	
	不符合项描述	无	
检验意见及处理意见	合格		
参加检验人员签字	制造厂	参加: 张松 2017.5.7	通知未到 ()
	业主	参加: 刘鲁洪 2017.05.07	
	监理	参加: 张松 2017.05.07	
	设备代保管单位	参加:	
	安装单位	参加:	
	中核二三	设备工程师: 李俊 2017.05.07 专业工程师: 李俊 2017.05.07 质量安全经理: 康伟基 2017.05.07	

注: 本表填写一式陆份, 签署意见后, 相关单位各保存一份。



附表三

设备、材料开箱验收单

表码: QP11-03

项目名称: 安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

流水号:

项目编号	GF226/227		物资名称	固定支架
合同号			规格型号	2*11
供货单位	泰州东升新能源科技有限公司		批次	10MW
专业	安装		箱号	
验收日期	2017年05月07日		开箱地点	现场仓库
验收项目	验收依据	1. 合同及技术协议 (✓) 2. 厂家送货清单 () 3. 设备包装清单 ()		
	包装情况	1. 完好 (✓) 2. 破损 ()		
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 () 裸装 (✓) 塑封 () 专用 () 其它 ()		
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()		
验收结果	开箱资料	齐全 (✓) 不全 () 已移交 () 未移交 () 装箱单 () 合格证 (✓) 说明书 () 质量证明 (✓) 技术图纸 (✓) 其它 ()		
	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它		
检验意见及处理意见	不符合项描述	无		
	检验意见	合格		
参加检验人员签字	制造厂	参加: 杨军 2017.05.07 通知未到 ()		
	业主	参加: 刘鲁滨 2017.05.07		
	监理	参加: 张大宝 2017.05.07		
	设备代保管单位	参加:		
	安装单位	参加:		
	中核二三	设备工程师: 王少明 2017.05.07 专业工程师: 王少明 2017.05.07 质量安全经理: 康伟 2017.05.07		

注: 本表填写一式陆份, 签署意见后, 相关单位各保存一份。



附表三

设备、材料开箱验收单

表码: QP11-03

项目名称:

流水号:

项目编号	GF226/227		物资名称	电缆
合同号			规格型号	
供货单位	宝胜科技创新股份有限公司		批次	
专业			箱号	
验收日期	2017-05-17		开箱地点	库房
验收项目	验收依据	1. 合同及技术协议 (✓) 2. 厂家送货清单 () 3. 设备包装清单 ()		
	包装情况	1. 完好 (✓) 2. 破损 ()		
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 () 裸装 (✓) 塑封 () 专用 () 其它 ()		
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()		
开箱资料	齐全 (✓) 不全 ()		装箱单 () 合格证 (✓)	
	已移交 () 未移交 ()		说明书 () 质量证明 (✓)	
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 外观完好.		
	不符合项描述	无.		
检验意见及处理意见				
参加检验人员签字	制造厂	参加: 通知未到 ()		
	业主	参加: 魏远保		
	监理	参加: 严卫忠		
	设备代保管单位	参加:		
	安装单位	参加:		
	中核二三	设备工程师: 刘红宇 专业工程师: 王少明 质量安全经理: 康伟基		

注: 本表填写一式陆份, 签署意见后, 相关单位各保存一份。



附表三

设备、材料开箱验收单

表码: QP11-03

项目名称:

流水号:

项目编号	GF226/227	物资名称	光伏专用电缆
合同号		规格型号	
供货单位	上海金友金弘智能电气股份有限公司	批次	
专业		箱号	
验收日期	2017-05-17	开箱地点	现场
验收项目	验收依据	1. 合同及技术协议 (✓) 2. 厂家送货清单 () 3. 设备包装清单 ()	
	包装情况	1. 完好 (✓) 2. 破损 ()	
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 () 裸装 (✓) 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()	
开箱资料	齐全 (✓) 不全 ()	装箱单 ()	合格证 (✓)
	已移交 () 未移交 ()	说明书 ()	质量证明 (✓)
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它	
	不符合项描述	无.	
检验意见及处理意见			
参加检验人员签字	制造厂	参加: 通知未到 ()	
	业主	参加: 魏运保	
	监理	参加: 严卫忠	
	设备代保管单位	参加:	
	安装单位	参加:	
	中核二三	设备工程师: 王少明 专业工程师: 王少明 质量安全经理: 李伟基	

注: 本表填写一式陆份, 签署意见后, 相关单位各保存一份。



逆变器专用开箱验收单

表码: QP11-03

项目名称:

流水号:

项目编号		物资名称	组串式逆变器
合同号		规格型号	
供货单位	潍坊尚阳能源技术咨询有限公司	批次	
专业		箱号	
验收日期	2017-05-18	开箱地点	库房
验收项目	验收依据	1. 合同及技术协议 (✓) 2. 厂家送货清单 () 3. 设备包装清单 ()	
	包装情况	1. 完好 (✓) 2. 破损 () 木箱 () 铁箱 () 纸箱 (✓) 裸装 () 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()	
	开箱资料	齐全 (✓) 不全 () 已移交 () 未移交 ()	装箱单 () 合格证 (✓) 说明书 () 质量证明 (✓) 技术图纸 () 其它 ()
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 外观完好.	
	技术规范	容量: 颜色: 蓝色.	尺寸: 主要元器件品牌:
	不符合项描述	无.	
	检验意见及处理意见		
参加检验人员签字	制造厂	参加: 通知未到 ()	
	业主	参加: 魏远保	
	监理	参加: 严卫忠	
	设备代保管单位	参加:	
	安装单位	参加:	
	中核二三	设备工程师: 孙红 专业工程师: 王小明 质量安全经理: 李伟	

注: 本表填写一式两份, 签署意见后, 相关单位各保存一份。



汇流箱专用开箱验收单

表码: QP11-03

项目名称:

流水号:

项目编号		物资名称	交流汇流箱
合同号		规格型号	
供货单位	金海新源电气江苏有限公司	批次	
专业		箱号	
验收日期	2017-05-18	开箱地点	现场
验收项目	验收依据	1. 合同及技术协议 (✓) 2. 厂家送货清单 () 3. 设备包装清单 ()	
	包装情况	1. 完好 (✓) 2. 破损 () 木箱 (✓) 铁箱 () 纸箱 () 裸装 () 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()	
	开箱资料	齐全 (✓) 不全 () 已移交 () 未移交 ()	装箱单 () 合格证 (✓) 说明书 () 质量证明 (✓) 技术图纸 () 其它 ()
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 外观完好.	
	技术规范	外形尺寸:	颜色: 灰色.
		主要元器件品牌:	是否带监控功能:
	不符合项描述	无.	
检验意见及处理意见			
参加检验人员签字	制造厂	参加: 通知未到 ()	
	业主	参加: 魏国维	
	监理	参加: 严卫忠	
	设备代保管单位	参加:	
	安装单位	参加:	
	中核二三	设备工程师: 孙公宁 专业工程师: 孙明 质量安全经理: 李伟	

注: 本表填写一式陆份, 签署意见后, 相关单位各保存一份。



附表三

表码: QP11-03

设备、材料开箱验收单

项目名称:

流水号:

项目编号	GF226/227		物资名称	平单轴跟踪支架
合同号			规格型号	
供货单位	苏州金山太阳能科技有限公司		批次	
专业			箱号	
验收日期	2017-05-17		开箱地点	现场
验收项目	验收依据	1. 合同及技术协议 (✓) 2. 厂家送货清单 () 3. 设备包装清单 ()		
	包装情况	1. 完好 (✓) 2. 破损 () 木箱 () 铁箱 () 纸箱 () 裸装 (✓) 塑封 () 专用 () 其它 ()		
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()		
	开箱资料	齐全 (✓) 不全 () 已移交 () 未移交 () 装箱单 () 合格证 (✓) 说明书 () 质量证明 (✓) 技术图纸 (✓) 其它 ()		
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 <i>外观完好</i>		
	不符合项描述	<i>无</i>		
检验意见及处理意见				
参加检验人员签字	制造厂	参加: 通知未到 ()		
	业主	参加: <i>魏运保</i>		
	监理	参加: <i>罗卫忠</i>		
	设备代保管单位	参加:		
	安装单位	参加:		
	中核二三	设备工程师: <i>叶红</i> 专业工程师: <i>王中明</i> 质量安全经理: <i>李伟基</i>		

注: 本表填写一式陆份, 签署意见后, 相关单位各保存一份。

