

设备开箱记录表

表 J.3.3-2

工程名称: 华容县北景港镇上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目			
施工单位	湖南华邦建设有限公司	采购单位	湖北省华网电力工程有限公司
设备名称	110kV 断路器	规格型号	110kV
检查的设备数量	4 台	制造企业	湖南长高
使用部位	110kV 配电装置	检查日期	2017.5.13
设备检查	1	包装:	完好
	2	设备外观:	完好
	3	设备零部件:	齐全
	4	其他:	无.
技术文件检查	1	装箱单:	齐全
	2	合格证:	齐全
	3	说明书:	齐全.
	4	设备图:	齐全.
	5	其他:	无.
存在的问题及处理意见	无.		
建设单位验收结论:		监理单位验收结论:	施工单位验收结论:
项目专业负责人: 		监理单位验收结论: 	
2017 年 5 月 14 日		2017 年 5 月 14 日	
		施工单位验收结论: 	
		施工单位负责人: 何均匀	
		2017 年 5 月 13 日	



由 扫描全能王 扫描创建