

设备开箱记录表

表 J.3.3-2

工程名称: 华容县北景港镇上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目			
施工单位	湖南华邦建设有限公司	采购单位	湖北省华网电力工程有限公司
设备名称	110kV避雷器	规格型号	110kV
检查的设备数量	9台	制造企业	湖南长高
使用部位	110kV配电装置	检查日期	2017.5.24
设备检查	1	包装: 完好	
	2	设备外观: 完好	
	3	设备零部件: 齐全	
	4	其他: 无	
技术文件检查	1	装箱单: 齐全	
	2	合格证: 齐全	
	3	说明书: 齐全	
	4	设备图: 齐全	
	5	其他: 无	
存在的问题及处理意见	无		
建设单位验收结论: 合格 项目专业负责人: 李国明 2017年5月25日		监理单位验收结论: 合格 监理工程师: 陈金 2017年5月25日	
		施工单位验收结论: 合格 施工单位负责人: 何均均 2017年5月24日	

