

设备开箱记录表

表 J.3.3-2

工程名称: 华容县北景港镇上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目			
施工单位	湖南华邦建设有限公司		采购单位
设备名称		35kV小电阻接地	规格型号
检查的设备数量		2台	制造企业
使用部位		景港光伏电站	检查日期
设备检查	1	包装: 完好	
	2	设备外观: 完好	
	3	设备零部件: 齐全	
	4	其他: 无	
技术文件检查	1	装箱单: 齐全	
	2	合格证: 齐全	
	3	说明书: 齐全	
	4	设备图: 齐全	
	5	其他: 无	
存在的问题及处理意见	无		
建设单位验收结论:		监理单位验收结论:	施工单位验收结论:
合格 项目专业负责人: 何均均 2017年5月22日		合格 监理工程师: 王孝金 2017年5月22日	
		合格 施工单位负责人: 何均均 2017年5月21日	



由 扫描全能王 扫描创建