


GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 001

工程名称	妙恩县华林村20MW光伏电站		开箱日期	2017.4.20	
产品来源	合肥鼎汉		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	67302	
型号规格	JAP6-72-325W-4BB		到货数量	6453	
制造厂商	晶澳太阳能科技有限公司		总箱(件)数	239	
厂商国别	中国		到货时间	2017.4.18	
唛头号			存放地点	施工现场10#东面	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记: 无			
外观检查	良好				
铭牌核对	合格				
型号核对	合格				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		沙洋雨		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		沙洋雨		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		沙洋雨		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
经检查合格			开箱负责人(签字):	日期:	2017.4.20
处理意见:					
无			开箱负责人(签字):	日期:	2017.4.20
参加开箱单位及人员签字:					
  					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。