

主要设备开箱申请表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: ZJC-CL-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部:

本工程 汇流箱 设备已按合同供货计划进场, 并保管于 施工现场 地点 (仓库), 为确认设备质量, 现申请开箱抽检。

附件: 质保书或合格证

装箱清单

出厂试验报告

安装图纸及资料

承包单位 (章):

项目经理: 朱政东

日期: 2017.5.12

项目监理部意见:

经审查上述材料, 具备开箱检查条件, 同意进行开箱检查

项目监理部 (章):

专业监理工程师: 李树明

日期: 2017.5.12

建设单位审批意见:

同意开箱检查

建设单位 (章):

负责人: 杨华

日期: 2017.5.12

本表一式4份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部各一份, 承包单位存2份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZJC-HLXKX-001

工程项目	鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目		开箱日期	2017/5/13	
产品来源	江苏聚亿智能科技有限公司		合同号	/	
产品名称	4-1 汇流箱		合同数量	20 台	
型号规格	JU-SA004V1		到货数量	20 台	
制造厂商	江苏聚亿智能科技有限公司		总箱（件）数	20 台	
厂商国别	中国		到货时间	2017/5/12	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：			
外观检查	完好				
铭牌核对	符合				
型号核对	符合				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈勇	2017.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈勇	2017.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈勇	2017.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈勇	2017.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 外观良好，无损坏，同意进场使用 开箱负责人（签字）：陈勇 日期 2017.5.13					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：陈勇 日期 2017.5.13					
参加开箱单位及人员签字： 陈勇 陈勇 杨华					

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号: ZJC-HLXKX-002

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目		开箱日期	2017/5/13	
工程项目	鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目		合同号	1
产品来源	江苏聚亿智能科技有限公司		合同数量	12 台
产品名称	6-1 汇流箱		到货数量	12 台
型号规格	JU-SA006V1		总箱（件）数	12 台
制造厂商	江苏聚亿智能科技有限公司		到货时间	2017/5/12
厂商国别	中国		存放地点	施工现场
唛头号				
检查内容	检 查 结 果			
外包装	完好	缺件登记:		
外观检查	完好			
铭牌核对	符合			
型号核对	符合			
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈勇	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈勇	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈勇	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈勇	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观良好, 无损坏, 同意进场使用 开箱负责人(签字): 陈勇 日期 2017.5.13				
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 陈勇 日期 2017.5.13				
参加开箱单位及人员签字: 陈勇 陈勇 杨华				