

设备材料检查记录表

编号: ZHSUP-WXGT-CK01

工程名称	国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	20170923		
产品来源	4#5#分包商提供		合同号	/		
产品名称	镀锌电缆桥架		合同数量	/		
型号规格	/		到货数量	全部到齐		
制造厂商	/		总箱（件）数	/		
厂商国别	/		到货时间	20170923		
唛头号	/		存放地点	3#4#厂房之间		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	/		缺件登记：			
外观检查	部分镀锌层厚度不均匀，镀锌面不光滑					
铭牌核对						
型号核对						
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 外观镀锌层厚度基本达标，但镀锌面不光滑，边角存在毛刺等，需要处理后方可使用 开箱负责人（签字）：戚平 日期：20170923						
处理意见： 能需要处理后方可使用 开箱负责人（签字）：戚平 日期：20170923						
参加开箱单位及人员签字： 戚平 张军枫 李维军 张建忠 胡宏莲 彭云 王琦						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。