

设备开箱申请表

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目EPC总承包工程

编号：NRCL-SG01-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目部：

本工程 汇流箱 设备已按合同供货计划到场，并保管于 厂区组合场 地点（仓库），为确认设备质量，现申请开箱抽检。

附件：设备材料开箱检查记录表

检查照片

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部审查意见：

同意

监理项目部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日

期：2017.9.5

建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位（章）：

项目经理：

日期：

2017.9.5



设备材料开箱检查记录表

编号: GFDZJBM29-003

工程名称	南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目		开箱日期	2017-09-05	
产品来源	南京南瑞太阳能科技有限公司				
产品名称	汇流箱	合同数量	12		
型号规格	NST-PV-61D\NST-PV-41D	到货数量	12		
制造厂商	南京中舜能源科技有限公司	总箱(件)数	12 (6进1八台, 4进1四台)		
厂商国别	中国	到货时间	2017-8-31		
唛头号		存放地点	中电熊猫科技发展有限公司厂区		
检查内容	检查结果				
外包装		缺件登记:			
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		李明	2017.9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		李明	2017.9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		李明	2017.9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		李明	2017.9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		李明	2017.9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		李明	2017.9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		李明	2017.9.5	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格. 开箱负责人: 李明 日期: 2017.9.5					
处理意见: 同意使用. 开箱负责人: 李明 日期: 2017.9.5					
参加开箱单位及人员签字: 李明					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



由 扫描全能王 扫描创建

