

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 --002

工程名称	浩德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目		开箱日期	2017、7、22	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	50 台	
型号规格			到货数量	5 台	
制造厂商	上能电气股份有限公司		总箱（件）数	1	
厂商国别	中国		到货时间	2017、7、22	
唛头号			存放地点	施工项目部	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	√有 □无 □不需要	1	刘涛	2017.7.22	√齐全 □不齐全
原产地证书	√有 □无 □不需要	1	刘涛	2017.7.22	√齐全 □不齐全
装箱清单	√有 □无 □不需要	1	刘涛	2017.7.22	√齐全 □不齐全
出厂试验报告	√有 □无 □不需要	1	刘涛	2017.7.22	√齐全 □不齐全
安装使用说明书	√有 □无 □不需要	1	刘涛	2017.7.22	√齐全 □不齐全
安装图纸及资料	√有 □无 □不需要	1	刘涛	2017.7.22	√齐全 □不齐全
备品备件	√有 □无 □不需要		刘涛	2017.7.22	√齐全 □不齐全
开箱检查结论: 设备外观完整, 资料及备品、备件齐全.					
开箱负责人（签字）: 李维军 日期: 2017.7.22					
处理意见: 开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 李维军, 刘涛, 孙旺.					