

设备材料开箱检查记录表

编号: JZL5 --006

工程名称	浩德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目		开箱日期	2017、10、23	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	光伏板		合同数量	22MW	
型号规格	TYPE BYD320P6C-36-7 QWL		到货数量	1.12MW	
制造厂商	比亚迪股份有限公司		总箱(件)数	136 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2017、10、22	
唛头号	BYD		存放地点	施工项目部	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	√有 □无 □不需要	1	潘明	2012.10.22	√齐全 □不齐全
原产地证书	√有 □无 □不需要	1	潘明	2012.10.22	√齐全 □不齐全
装箱清单	√有 □无 □不需要	1	潘明	2012.10.22	√齐全 □不齐全
出厂试验报告	√有 □无 □不需要	1	潘明	2012.10.22	√齐全 □不齐全
安装使用说明书	√有 □无 □不需要	1	潘明	2012.10.22	√齐全 □不齐全
安装图纸及资料	√有 □无 □不需要	1	潘明	2017.10.22	√齐全 □不齐全
备品备件	√有 □无 □不需要				√齐全 □不齐全
开箱检查结论: 设备材料外观完好,产品质保书合格齐全。 开箱负责人(签字): 孙富斌, 日期: 2017.10.23					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 孙明, 孙富斌, 潘明, 2017.10.23					