

GFDZJBM29: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

工程名称	南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.09.08
产品来源	/		合同号	/
产品名称	组件		合同数量	/
型号规格	ND-265MBA		检查数量	5006 片
制造厂商	锦州阳光能源有限公司		总箱(件)数	/
厂商国别	/		到货时间	2017.08.20
唛头号	/		存放地点	一号主厂房屋面
检查内容	检 查 结 果			
外包装	完好	经现场确认, 其中有 15 块组件对角线度均大于 5mm, 详见对角不合格统计表。		
外观检查	对角不合格			
铭牌核对	/			
型号核对	正确			
开箱检查结论:				
1、按照组件安装要求, 同一组组件需在同一水平面, 安装困难, 在安装后, 上下组件的间隙小, 美观差。 2、上下组件间隙小, 刮风较大, 长期容易造成组件压块松动脱落。				
处理意见 经检查、15块组件对角度均大于5mm 建议更换组件 监理开箱负责人(签字): 刘建 日期: 2017.9.10				
参加开箱单位及人员签字:				

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各二份, 施工项目部存二份。