

设备材料开箱检查记录表

编号: 002

工程名称	浙江龙达实业股份有限公司 2.815Kwp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.9.27	
产品来源	乙供		合同号	2017.9.27	
产品名称	汇流箱		合同数量	15 台	
型号规格	交流 2 汇 1、3 汇 1、4 汇 1		到货数量		
制造厂商	无锡隆码科技股份有限公司		总箱 (件) 数	15 台	
厂商国别	中国		到货时间	2017.9.25	
唛头号			存放地点	龙达厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	阮福伟	2017.9.27	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	/	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1	/	/	☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人 (签字): 赵占良 日期:					
处理意见: 开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 沈源 阮福伟 段光林					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。