

| 设备开箱检验记录<br>表 C4-18 |                                        | 资料编号 | JSJH-CTQP-KXJL-0003 |            |    |
|---------------------|----------------------------------------|------|---------------------|------------|----|
| 工程名称                | 承田汽车配件工业（浙江）有限公司<br>332.13KWp分布式光伏发电项目 |      | 检查日期                | 2017.10.10 |    |
| 设备名称                | 汇流箱                                    |      | 规格型号                | 6进1出       |    |
| 生产厂家                | 无锡隆玛科技股份有限公司                           |      | 产品合格证编号             | /          |    |
| 总数量                 | 2台                                     |      | 检验数量                | 2台         |    |
| 进场检验记录              |                                        |      |                     |            |    |
| 包装情况                | 包装完好、无损坏、标识明确                          |      |                     |            |    |
| 随机文件                | 出厂合格证、安装使用说明书、装箱单、检验报告、                |      |                     |            |    |
| 备件与附件               | /                                      |      |                     |            |    |
| 外观情况                | 箱内设备完好无损坏                              |      |                     |            |    |
| 测试情况                | /                                      |      |                     |            |    |
| 缺、损附备件明细            |                                        |      |                     |            |    |
| 序号                  | 附备件名称                                  | 规格   | 单位                  | 数量         | 备注 |
| /                   | /                                      | /    | /                   | /          | /  |
|                     |                                        |      |                     |            |    |
|                     |                                        |      |                     |            |    |
|                     |                                        |      |                     |            |    |
|                     |                                        |      |                     |            |    |
| 检验结论：<br><br>合格。    |                                        |      |                     |            |    |
| 签字<br>栏             |                                        | 监理单位 |                     | • 施工单位     |    |
|                     |                                        | 陈伟   |                     | 陈伟         |    |

本表由施工单位填写。