

设备材料开箱检查记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目 编号：GD-Z-17331-KX-017

工程项目	菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目		到货日期	2017. 11. 17		
产品来源	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司					
产品名称	逆变器		到货数量	7		
型号规格	SUN2000-50KTL-C1		抽样数量	7		
制造厂商	华为技术有限公司		抽样日期	2017. 11. 18		
厂商国别	中国		存放地点	1#仓库临时堆放区		
外包装	雨淋破损		缺件登记： 无			
外观检查	1台局部变形					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果		份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		1	王	2017.11.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		1	王	2017.11.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		1	王	2017.11.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		1	王	2017.11.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		1	王	2017.11.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		1	王	2017.11.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： SN 210107302110H4002697Y 底背理、预冲罩变形。 其余6台正常。（电气性能无法判断）。						
开箱负责人（签字）：				王		
日				期：2017.11.18		
监理单位人员签字：			施工单位人员签字：			
王			王			

填报说明：本表一式 5 份，由承包单位填报，建设单位 3 份、项目监理单位、承包单位各 1 份。