

设备材料开箱检查记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：GD-Z-17331-KX-018

工程项目	菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目	到货日期	2017.11.18		
产品来源	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司				
产品名称	逆变器	到货数量	2		
型号规格	SUN2000-50KTL-C1	抽样数量	2		
制造厂商	华为技术有限公司	抽样日期	2017.11.18		
厂商国别	中国	存放地点	1#仓库临时堆放区		
外包装	无	缺件登记： 缺少者如有件和资料。			
外观检查	原损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	0	无	2017.11.18	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
装箱清单	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	0	无	2017.11.18	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
出厂试验报告	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	0	无	2017.11.18	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
安装使用说明书	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	0	无	2017.11.18	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
安装图纸及资料	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	0	无	2017.11.18	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全
备品备件	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	0	无	2017.11.18	<input type="checkbox"/> 齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 不齐全

开箱检查结论：

SN 21010730216TH2903481 机身有原损，无备品备件。
 SN 21010730216TH2903488 机身有划痕，有原损，
 无资料，无备品备件。
 电表无法判断。

开箱负责人（签字）：无

日期：2017.11.18

监理单位人员签字：

李传辉

施工单位人员签字：

无

填报说明：本表一式 5 份，由承包单位填报，建设单位 3 份、项目监理机构、承包单位各 1 份。