

设备材料开箱检查记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目 编号：GD-Z-17331-KX-020

工程项目	菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目		到货日期	2017. 11. 21	
产品来源	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司				
产品名称	逆变器		到货数量	5	
型号规格	SUN2000-50KTL-C1		抽样数量	5	
制造厂商	华为技术有限公司		抽样日期	2017. 11. 22	
厂商国别	中国		存放地点	5#仓库临时堆放区	
外包装	雨淋破损		缺件登记： 无		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2017.11.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2017.11.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2017.11.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2017.11.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2017.11.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2017.11.22	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 外包装有雨淋破损，随机资料齐全，外观完好，型号规格正确。					
开箱负责人（签字）：王			日期：2017.11.22		
监理单位人员签字： 李			施工单位人员签字： 王		

填报说明：本表一式 5 份，由承包单位填报，建设单位 3 份、项目监理单位、承包单位各 1 份。