

设备开箱验收单

表码: TDGF-DYXH-CLKX-01

工程编号		物资名称	太阳能组件
合同号		规格型号	JNMP60-275
供货单位	晋能清洁能源科技有限公司	批次	第一批
专业	电气安装	箱数	40箱
验收日期	2017年10月30日	开箱地点	厂区
验收项目	验收依据	1.合同及技术协议 2.厂家送货清单 (✓) 3.设备包装清单 (✓)	
	包装情况	1.完好 (✓) 2.破损 ()	
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 (✓) 裸装 () 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()	
验收结果	开箱资料	齐全 (✓) 不全 ()	装箱单 (✓) 合格证 (✓)
		已移交 (✓) 未移交 ()	说明书 () 质量证明 (✓)
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 外观无损伤 易碎件是否完整 其它	
	不符合情况 (与合同及技术协议)	设备 附表及配件 备品备件 专用工具 随机资料 其它 资料齐全完整	
检验意见及处理意见	合格 外观无损伤, 资料齐全完整		
参加检验人员签字	业主单位	参加: 陈伟	通知未到 ()
	监理单位	参加: 赵晓红	通知未到 ()
	施工单位	参加: 王	通知未到 ()

本表填写一式五份, 签署意见后, 相关单位各保存一份



由 扫描全能王 扫描创建

设备开箱验收单

表码: TDGF-DYXH-CLKX-02

工程编号		物资名称	太阳能组件
合同号		规格型号	JNMP60-275
供货单位	晋能清洁能源科技有限公司	批次	第二批
专业	电气安装	箱数	40 箱
验收日期	2017 年 10 月 30 日	开箱地点	厂区
验收项目	验收依据	1.合同及技术协议 2.厂家送货清单 (✓) 3.设备包装清单 ()	
	包装情况	1.完好 (✓) 2.破损 ()	
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 (✓) 裸装 () 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()	
开箱资料	齐全 (✓) 不全 ()	装箱单 (✓) 合格证 (✓)	
	已移交 (✓) 未移交 ()	说明书 () 质量证明 (✓)	
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 外观无损伤.	
	不符合情况 (与合同及技术协议)	设备 附表及配件 备品备件 专用工具 随机资料 其它 资料齐全完整.	
检验意见及处理意见	经检查外观无损伤. 资料齐全完整		
参加检验人员签字	业主单位	参加: 操佳迪	通知未到()
	监理单位	参加: 赵路江	通知未到()
	施工单位	参加: 王亚东	通知未到()

本表填写一式五份, 签署意见后, 相关单位各保存一份



由 扫描全能王 扫描创建

设备开箱验收单

表码: TDGF-DYXH-CLKX-03

工程编号		物资名称	开关柜
合同号		规格型号	KYN28-12
供货单位	江苏运博电力科技有限公司	批次	第一批
专业	电气安装	数量	5
验收日期	2017年12月8日	开箱地点	厂区
验收项目	验收依据	1.合同及技术协议 2.厂家送货清单 (✓) 3.设备包装清单 (✓) 装清	
	包装情况	1.完好 (✓) 2.破损 ()	
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 (✓) 裸装 () 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 (✓) 专用工具 (✓) 补到件 ()	
验收结果	开箱资料	齐全 (✓) 不全 ()	装箱单 (✓) 合格证 (✓)
		已移交 (✓) 未移交 ()	说明书 (✓) 质量证明 (✓)
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 外观无损伤。 易碎件是否完整 其它	
	不符合情况 (与合同及技术协议)	设备 附表及配件 备品备件 专用工具 随机资料 其它 资料齐全完整。	
检验意见及处理意见	经检查,外观无损伤,资料齐全完整。		
参加检验人员签字	业主单位	参加: 程佳建	通知未到 ()
	监理单位	参加: 赵晓红	通知未到 ()
	施工单位	参加: 何金东	通知未到 ()

本表填写一式五份, 签署意见后, 相关单位各保存一份



由 扫描全能王 扫描创建

设备开箱验收单

表码: TDGF-DYXH-CLKX-04

工程编号		物资名称	逆变器
合同号		规格型号	50KW
供货单位	华为	批次	第一批
专业	电气安装	数量	40
验收日期	2017年12月8日	开箱地点	厂区
验收项目	验收依据	1.合同及技术协议 2.厂家送货清单 (✓) 3.设备包装清单 (✓) 装清	
	包装情况	1.完好 (✓) 2.破损 ()	
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 (✓) 裸装 () 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 (✓) 专用工具 (✓) 补到件 ()	
开箱资料	齐全 (✓) 不全 ()		装箱单 (✓) 合格证 (✓)
	已移交 () 未移交 ()		说明书 (✓) 质量证明 (✓)
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 外观无损伤	
	不符合情况 (与合同及技术协议)	设备 附表及配件 备品备件 专用工具 随机资料 其它 资料完整齐全	
检验意见及处理意见	经检查,外观无损伤,资料齐全完整		
参加检验人员签字	业主单位	参加: 操佳进	通知未到()
	监理单位	参加: 赵晓红	通知未到()
	施工单位	参加: 李五兵	通知未到()

本表填写一式五份, 签署意见后, 相关单位各保存一份



由 扫描全能王 扫描创建

设备开箱验收单

表码: TDGF-DYXH-CLKX-05

工程编号		物资名称	汇流箱
合同号		规格型号	3in1 4in1
供货单位	江苏运博电力科技有限公司	批次	第一批
专业	电气安装	数量	8
验收日期	2017年12月10日	开箱地点	厂区
验收项目	验收依据	1.合同及技术协议 2.厂家送货清单 (✓) 3.设备包装清单 (✓) 装清	
	包装情况	1.完好 (✓) 2.破损 ()	
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 () 裸装 (✓) 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 () 专用工具 () 补到件 ()	
开箱资料	齐全 (✓) 不全 ()	装箱单 (✓) 合格证 (✓)	
	已移交 (✓) 未移交 ()	说明书 () 质量证明 (✓) 技术图纸 () 其它 ()	
验收结果	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 外观无损伤	
	不符合情况 (与合同及技术协议)	设备 附表及配件 备品备件 专用工具 随机资料 其它 资料齐全完整	
检验意见及处理意见	经检查, 外观无损伤, 资料完整齐全		
参加检验人员签字	业主单位	参加: 操修风	通知未到 ()
	监理单位	参加: 赵晓红	通知未到 ()
	施工单位	参加: 王磊	通知未到 ()

本表填写一式五份, 签署意见后, 相关单位各保存一份



由 扫描全能王 扫描创建

设备开箱验收单

表码: TDGF-DYXH-CLKX-06

工程编号		物资名称	箱变
合同号		规格型号	1250KVA 630KVA
供货单位	江苏运博电力科技有限公司	批次	第一批
专业	电气安装	数量	2
验收日期	2017年12月2日	开箱地点	厂区
验收项目	验收依据	1.合同及技术协议 2.厂家送货清单 (✓) 3.设备包装单 (✓) 装清	
	包装情况	1.完好 (✓) 2.破损 ()	
		木箱 () 铁箱 () 纸箱 () 裸装 (✓) 塑封 () 专用 () 其它 ()	
	验收种类	设备及附表 (✓) 备品备件 (✓) 专用工具 (✓) 补到件 ()	
验收结果	开箱资料	齐全 (✓) 不全 () 已移交 (✓) 未移交 ()	装箱单 (✓) 合格证 (✓) 说明书 () 质量证明 (✓) 技术图纸 (✓) 其它 ()
	外观情况	有否机械损伤或缺损 有否漏油 (气、水) 易碎件是否完整 其它 外观无损伤	
检验意见及处理意见	不符合情况 (与合同及技术协议)	设备 附表及配件 备品备件 专用工具 随机资料 其它 资料完整齐全	
	经检查,外观无损伤,资料齐全,合格		
参加检验人员签字	业主单位	参加: 孙伟建	通知未到 ()
	监理单位	参加: 赵阳	通知未到 ()
	施工单位	参加: 王军	通知未到 ()

本表填写一式五份, 签署意见后, 相关单位各保存一份



由 扫描全能王 扫描创建