

设备材料开箱检查记录表

编号: JCIL-017

工程名称	山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2017.12.16	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	多晶硅组件		合同数量	13554	
型号规格	320W		到货数量	1100	
制造厂商	河北光为绿色新能源有限公司		总箱(件)数	50	
厂商国别	中国		到货时间	2017.12.15	
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	良好	缺件登记:			
外观检查	良好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	孙源	2017.12.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格					
开箱负责人(签字): 孙源 日期: 2017.12.16					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 孙源 李宇 庄玉玺					

