

主要设备/材料开箱申请表

工程名称：齐河县兴泰新能源 3.55MW 分布式光伏发电项目

编号：QHHL-XBDL-KXSQ-001

致常州正衡电力工程监理有限公司齐河县兴泰新能源 3.55MW 分布式光伏发电项目监理项目部：

本工程 太阳能晶硅光伏组件 设备已按合同供货计划进场，并保管于 和乐门业厂区内 地点（仓库），为确认设备质量，现申请开箱抽检。

附件：拟开箱设备清单

施工项目部（章）

项目经理：黄志强

日期：2017.11.30

监理项目部意见：

数量、型号、规格已核对，符合要求，同意进场使用。

监理项目部（章）

专业监理工程师：葛文琦

日期：2017.11.30

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：齐河县兴泰新能源 3.55MW 分布式光伏发电项目

编号：QHHL-XBDL-KXSQ-001

工程项目	齐河县兴泰新能源 3.55MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2017 年 11 月 30 日	
产品来源	浙江向日葵光能科技股份有限公司		合同号	/	
产品名称	太阳能晶硅光伏组件		合同数量	13156PCS	
型号规格	SF156*156-60-P 270W		到货数量	13156PCS	
制造厂商	浙江向日葵光能科技股份有限公司		总箱（件）数	439 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2017 年 11 月 29 日	
唛头号			存放地点	和乐门业厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	缺件登记：				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吕清		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吕清		☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吕清		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吕清		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吕清		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吕清		☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	吕清		☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 齐全合格					
开箱负责人（签字） 日期 2017.11.30					
处理意见： 无					
开箱负责人（签字） 日期 2017.11.30					
参加开箱单位及人员签字： 葛永明 祁永强					