

主要设备/材料开箱检查记录表

工程名称: 齐河县兴泰新能源 3.55MW 分布式光伏发电项目

编号: QHHL-XBDL-KXBS-005

工程项目	齐河县兴泰新能源 3.55MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2017 年 12 月 27 日	
产品来源	正泰集团成套设备制造有限公司		合同号	/	
产品名称	配电箱		合同数量	6	
型号规格	NXP		到货数量	6	
制造厂商	正泰电气股份有限公司		总箱(件)数	6	
厂商国别	中国		到货时间	2017 年 12 月 26 日	
唛头号			存放地点	和乐门业厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	缺件登记:				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	舒强	12.27	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	舒强	12.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	舒强	12.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	舒强	12.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	舒强	12.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	舒强	12.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	舒强	12.27	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
处理意见:					
开箱负责人(签字): _____ 日期: _____					
参加开箱单位及人员签字:					
					