

设备材料开箱检查记录表

编号: 001

工程名称	合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2018.02.08					
产品来源	总包方采购		合同号						
产品名称	太阳能电池组件		合同数量						
型号规格	275W.		到货数量	1680 块					
制造厂商	合肥天合光能科技有限公司		总箱(件)数						
厂商国别			到货时间	2018.02.03					
唛头号			存放地点						
检查内容	检 查 结 果								
外包装	缺件登记:								
外观检查						165x992x35			
铭牌核对									
型号核对						275W			
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论				
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全				
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全				
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全				
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全				
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全				
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全				
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全				
开箱检查结论:									
开箱经验合格 开箱负责人(签字): 张海波 日期: 2/8/28									
处理意见:									
允许使用 开箱负责人(签字): 张海波 日期: 2/8/28									
参加开箱单位及人员签字:									
张海波 王常强									

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建