

设备/材料开箱检查记录表

编号: 003

工程名称	合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期		
产品来源	总包供		合同号		
产品名称	阳光逆变器		合同数量	9 台	
型号规格	36KW		到货数量	8 台	
制造厂商	阳光电源股份有限公司		总箱 (件) 数		
厂商国别	中国		到货时间	2018.04.11	
唛头号			存放地点	万力轮胎有限公司厂区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好		缺件登记:		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张海龙	2018.04.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张海龙	2018.04.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张海龙	2018.04.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张海龙	2018.04.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张海龙	2018.04.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张海龙	2018.04.11	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要	1			☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论:					
合格					
开箱负责人 (签字): 胡景 日期: 2018.04.11					
处理意见:					
无					
开箱负责人 (签字): 胡景 日期: 2018.04.11					
参加开箱单位及人员签字: 胡景, 张海龙, 吕扬扬					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建