

设备材料开箱检查记录表

编号: JCJL-006

工程名称	衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目	开箱日期	2018.04.09
产品来源	湖南力峰建设工程有限公司	合同号	TSH-A11042-1712-XSI-23015-3
产品名称	多晶硅组件	合同数量	9.7MW
型号规格	325W	到货数量	2064 片
制造厂商	常州天合光能有限公司	总箱(件)数	81 箱
厂商国别	中国	到货时间	2018.02.01
唛头号	/	存放地点	马脑寨村委会

检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记: 1、由于运输中,个别组件外包装受损。 2、由于阴雨天气,部分组件包装受潮。	
外观检查	完好		
铭牌核对	无		
型号核对	正确		

文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		罗代		☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		罗代		☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		罗代		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全

开箱检查结论:

抽检十箱,因阴雨天气,部分组件包装受潮,包装轻微破损。

开箱负责人(签字): 罗代

日期: 2018.04.12

处理意见:

对破损包装的组件开箱检查,组件完好。

开箱负责人(签字): 罗代

日期: 2018.04.12

参加开箱单位及人员签字:

罗代, 罗代, 罗代, 王瑞伟, 郭伟

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。