

设备材料开箱检查记录表

编号: JCJL-012

工程名称	衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目		开箱日期	2018.05.10	
产品来源	湖南力峰建设工程有限公司		合同号	TSH-A11042-1712-XSI-23015-3	
产品名称	光伏并网逆变器 (科士达)		合同数量	150 件	
型号规格	KSG-60K-HV		到货数量	36 件	
制造厂商	深圳科士达科技股份有限公司		总箱 (件) 数	36 件	
厂商国别	中国		到货时间	2018.05.10	
唛头号	/		存放地点	项目仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 1. 由于运输阴雨天气中, 个别组件外包装受潮。			
外观检查	完好				
铭牌核对	无				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗文斌	2018.05.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗文斌	2018.05.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗文斌	2018.05.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗文斌	2018.05.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格					
开箱负责人 (签字): 罗文斌 日期: 2018.05.10					
处理意见: 无					
开箱负责人 (签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 王明瑞 王理 2018.5.10					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。