

设备材料开箱检查记录表

编号: JCJL-023

工程名称	衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目	开箱日期	2018.05.24		
产品来源	湖南中天华创生态科技有限公司	合同号	TSH-A11042-1712-XSI-23015-3		
产品名称	14 外六角	合同数量	/		
型号规格	14*130	到货数量	1968		
制造厂商	河北波优帝光伏设备有限公司	总箱(件)数	1968		
厂商国别	中国	到货时间	2018.05.24		
唛头号	/	存放地点	项目仓库		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	罗文斌	2018.05.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计要求,合格 开箱负责人(签字): 王洪伟 日期: 2018.5.25					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 王洪伟 王理 2018.5.25					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。