

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目	开箱日期	2018 年 12 月 10 日		
产品来源	深圳科士达新能源有限公司	合同号			
产品名称	光伏逆变器	合同数量			
型号规格	KSG-70K-HVC	到货数量	36		
制造厂商	深圳科士达新能源有限公司	总箱(件)数	36 箱		
厂商国别	中国	到货时间	2018 年 12 月 9 日		
唛头号		存放地点	仓库内		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	无问题				
型号核对	无问题				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文瑞		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文瑞		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文瑞		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文瑞		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	朱文瑞		☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 齐全.完好. 开箱负责人(签字): 葛文瑞 日期: 2018.12.10					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 雷工良 李振宏 贺梦凡					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。