




设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目	开箱日期	2019 年 6 月 30 日
产品来源	洛阳阿特斯光伏电力科技有限公司	合同书	
产品名称	光伏组件	合同数量	
型号规格	CS3K-300P 1675*992*40	到货数量	780
制造厂商	洛阳阿特斯光伏电力科技有限公司	总箱(件)数	26 箱.
产商国别	中国	到货时间	2019 年 6 月 29 日
唛头号		存放地点	现场材料堆场
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记:	
外观检查	完好		
铭牌核对	完好		
型号核对	无问题		
文件资料名称	检查结果	份数	接收人 日期 结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李文彬 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要		☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李文彬 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李文彬 ☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要		☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要		☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格 开箱负责人(签字): 李文彬 日期: 2019.6.30			
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:			
参加开箱单位及人员签字:   			

注 1.设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2.本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。