

设备材料开箱检查记录表

编号: 18区发电单元

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目		开箱日期	2018.5.29		
产品来源	阿特斯公司		合同号			
产品名称	光伏组件		合同数量			
型号规格	CS6K-285PB-FG		到货数量			
制造厂商	Canadian Solar		总箱(件)数			
厂商国别			到货时间			
唛头号			存放地点			
检查内容	检 查 结 果					
外包装	中部破损		缺件登记: 1180501P171818 / 1180501P17181P 1180501P1718P3. 1180501P171765. 1180501P172044.			
外观检查						
铭牌核对						
型号核对						
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 二次导场装卸过程中,由于外力作用,导致组件破损 开箱负责人(签字) 李曙宏 日期: 5.29						
处理意见: 破损光伏组件不得使用.再安装. 开箱负责人(签字) 李曙宏 日期: 5.29						
参加开箱单位及人员签字: 李曙宏 王明军 魏红03 刘延智						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建