

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目		开箱日期	2018.6.16		
产品来源	江苏阿特斯公司		合同号			
产品名称			合同数量			
型号规格	285#		到货数量			
制造厂商			总箱(件)数			
厂商国别	国内		到货时间			
唛头号			存放地点			
检查内容	检 查 结 果					
外包装	✓	缺件登记: 118050/P171P84				
外观检查	✓					
铭牌核对	✓					
型号核对	✓					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 拆开箱检查发现组件出线受损,有断痕。 无光缆。 开箱负责人(签字) 李曙宏 日期: 2018.6.16						
处理意见: 经审查由于出厂运输中或装卸过程中造成 组件出线断裂, 按要求返厂。 开箱负责人(签字) 李曙宏 日期: 2018.6.16						
参加开箱单位及人员签字: 李曙宏 王明军 刘延军						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



由 扫描全能王 扫描创建